

Покупатель: ООО «Автосервис Пример»
ИНН: 7700000000
Регистрация: ОГРН 1027700000000 от 15.04.2015
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Телефон: +7 900 000-00-00

Акт дефектовки запчасти № 7-П от 09.10.2026

Для возврата поставщику



Контакты сервиса

Поставщик: ООО «Запчасти Пример»
ИНН: 7700000001

Документ поставки: УПД № 1532
Дата поставки: 18.09.2026

Деталь

№	Наименование	Артикул	Производитель	Кол-во	Цена	Сумма
1	Насос водяной (помпа) в сборе	WP-0000-EX	Пример	1	4 200,00 ₽	4 200,00 ₽
Итого						4 200,00 ₽

Установка и обнаружение дефекта

Автомобиль: Kia Rio A123BC 777
VIN: Z94CB41ABKR000000

Установлена: 20.09.2026, пробег 83 900 км
Дефект обнаружен: 08.10.2026, пробег 84 450 км

Заказ-наряд установки: заказ-наряд № 17 от 20.09.2026

Описание дефекта

Течь охлаждающей жидкости через дренажное отверстие помпы, следы антифриза на корпусе и блоке. Люфт вала не обнаружен, шум подшипника отсутствует.

Что проверено

Помпа установлена по технологии производителя автомобиля: новая прокладка из комплекта, моменты затяжки по руководству, антифриз по допуску производителя. Опрессовка системы охлаждения: течь только через дренаж помпы.

Приложения

Фото и видео течи, копия заказ-наряда № 17, копия УПД № 1532.

Заключение

Производственный дефект сальника помпы: течь через дренажное отверстие через 550 км после установки при исправной системе охлаждения.

Требование к поставщику

Заменить деталь; возместить расходы на демонтаж и монтаж по п. 6.3 договора поставки.

Акт составлен, чтобы известить поставщика о ненадлежащем качестве товара (ст. 475 и 483 ГК РФ). Деталь с дефектом хранится у покупателя и передаётся поставщику по его запросу или вместе с актом.

Мастер _____ / Сидоров С. С. /

Руководитель _____ / ФИО /

М.П.

Представитель поставщика (при участии)

Бланк подготовлен в генераторе актов дефектовки Автотех

Автотех — программа для автосервиса, автомойки и шиномонтажа: заказ-наряды, запись, склад и зарплата в одной системе, бесплатная версия без срока: avtotech.app